

**LUCAS SANTOS**

**RESUMO: Trílice certificação de empresa de serviços “Ex”:**

**Inspeção, manutenção e recuperação.**

A certificação nas normas ABNT NBR IEC 60079-17 e ABNT NBR IEC 60079-19 é essencial para empresas de prestação de serviços em ambientes de risco de explosões. Elas não só asseguram a segurança de trabalhadores e instalações, mas também garante conformidade regulatória e oferece uma base sólida para a melhoria contínua das práticas de inspeção, manutenção e reparos de equipamentos “Ex”. Isso torna as empresas mais confiáveis, seguras e preparadas para enfrentar os desafios de garantir a confiabilidade das instalações em áreas classificadas.