

JOÃO CARLOS GODOY

RESUMO: Serviços de recuperação de motores “Ex” com base na Norma ABNT NBR IEC 60079-19: Soldagem, usinagem, fresagem, embuchamento, metalização, recuperação de roscas espanadas, cópia de enrolamento, embaralhamento de chapas do pacote do estator.

Engenheiro Eletricista, pós-Graduado em Gerenciamento de Manutenção
Diretor Técnico da Manutronik Comércio e Serviços de Motores Elétricos
Consultor e Responsável Técnico em Serviços em Máquinas Elétricas, Manutenção e
Especificação de Equipamentos “Ex”
Membro da Comissão de Estudo CE 003:031.001 do Subcomitê SCB 003:031 (Atmosferas Explosivas) da ABNT/CB-003 (COBEI)