



## 5º Encontro Anual Abendi

### Case de Sucesso

Durante uma inspeção a uma Cooperativa de Grãos com o objetivo de elaborar um laudo para Áreas classificadas em atmosferas de poeiras explosivas, foi identificado que o cliente não possuía placas de identificação nos motores para a comprovação dos requisitos que precisava para a zona 22.

Como o cliente estava a véspera de receber uma visita da fiscalização a melhor saída foi realizar uma inspeção detalhada, na qual se constatou que os motores possuíam todo um sistema de sensores e eram auto monitorados por CLP o que garantia uma condição equivalente a um equipamento certificado EX d Dc. Sendo assim foi apresentado esta informação no Laudo, emitido ART e no plano de ação apontado a necessidade de acionar o fornecedor para verificação, adequação e emissão de certificados oficiais para os motores. Assim o cliente conseguiu se adequar as normas de segurança sem comprometer sua produtividade e num prazo exequível.

Fabio Bastos Engenheiro Eletricista  
Andromeda Engenharia

Realização



Patrocinador Premium  
Patrocinador Oficial da 4ª Competição Prática EX 007

**.steute**